


De lade geraakt niet meer in het apparaat

► Situatie

De koffiegroep is zeker onderaan gepositioneerd en het koffieresidu-armpje (foto hierboven) maakt het waarschijnlijk niet mogelijk om de koffieresidubak terug te plaatsen.



De foto toont het koffieresidu-armpje in een lage positie waardoor de koffieresidubak er niet meer in geraakt.

► Oplossing

Wij raden u aan om de hele lade opnieuw te plaatsen, zonder de koffieresidubak, en om vervolgens de koffiemachine opnieuw in te schakelen en te wachten op de melding “Klaar” en om dan de koffieresidubak opnieuw te plaatsen.

► Voorzorgsmaatregelen

Om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt, mag de koffieresidubak enkel worden geleegd wanneer de koffiemachine is ingeschakeld (wanneer deze geen enkele handeling uitvoert en de zetgroep niet in werking is) en deze de lediging van de koffieresidubak vraagt.

De lade mag nooit worden verwijderd als het apparaat uitgeschakeld is.

► Oplossing door de dienst aftersales

Heeft deze handleiding u niet geholpen? Vul dan nu een aanvraag in voor een oplossing door de dienst aftersales.



[Klik hier](#)

